

EMPTY KEY SHELLS



ES1

HON66RS2 20

HONDA



- 2つボタン
- 対応鍵足 C28

ES2

HON66RS1 20

HONDA



- 1つボタン
- 対応鍵足 C28

ES3

HON66RS3 20

HONDA

欠品中



欠品中

- 2つボタン
- 対応鍵足 C28

ES4

HON66RS4 20

HONDA



トランスポンダーチップ
搭載スペース



- 2つボタン
- 対応鍵足 C28

ES5

HON66RS5 20

HONDA



- 3つボタン
- 対応鍵足 C28

ES6

HON66RS6 20

HONDA



トランスポンダーチップ
搭載スペース



- 3つボタン
- 対応鍵足 C28

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎ 0120-13-2111

●フリーダイヤルがつかない場合 ☎06-6844-0051 <http://www.cloverkey.co.jp/>

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES7
MIT11RRS2 20

MITSUBISHI



- 2つボタン
- 対応鍵足M358(FM373)

ES8
MIT11RRS5 20

MITSUBISHI



- 3つボタン
- 対応鍵足M358(FM373)

ES9
MIT8RS2 20

MITSUBISHI



- 2つボタン
- 対応鍵足M347(FM362)

ES10
TOY43RS1 20

TOYOTA



- 1つボタン(サイドボタン)
- 対応鍵足M369(FM382)

ES11
TOY43ARS7 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。破損すると、エンジンが始動できなくなります。

- 4つボタン(スライドドア)
- 対応鍵足M369(FM382)

ES12
TOY43ARS2 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。破損すると、エンジンが始動できなくなります。

- 2つボタン
- 対応鍵足M369(FM382)

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES13

TOY43ARS8 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。破損すると、エンジンが始動できなくなります。

ES14

TOY43RS2 20

TOYOTA



● 3つボタン

● 対応鍵足 M369 (FM382)

● 2つボタン

● 対応鍵足 M369 (FM382)

ES15

TOY43BRS2 20

TOYOTA



● 2つボタン

● 対応鍵足 M369 (FM382)

ES16

TOY43BRS8 20

TOYOTA



● 3つボタン

● 対応鍵足 M369 (FM382)

ES17

TOY48BRS2 20

TOYOTA



● 2つボタン

● 対応鍵足 C25

ES18

TOY48BRS8 20

TOYOTALEXUS



● 3つボタン

● 対応鍵足 C25

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎ 0120-13-2111

●フリーダイヤルがつかない場合 ☎06-6844-0051 <http://www.cloverkey.co.jp/>

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES19

TOY40BRS2 20

TOYOTA



- 2つボタン
- 対応鍵足 C13

ES20

TOY40BRS8 20

TOYOTA



- 3つボタン
- 対応鍵足 C13

ES21

TOY48ARS8 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。破損すると、エンジンが始動できなくなります。

- 3つボタン
- 対応鍵足 C25

ES22

MIT11RRS7 20

MITSUBISHI



- 4つボタン
- 対応鍵足 M358(FM373)

ES23

TOY41RRS2 20

TOYOTADAIHATSU

取扱中止



※品番：ES101に移行

- 2つボタン
- 対応鍵足 M345(FM358)

ES24

TOYRS8 90

TOYOTA



- 3つボタン用ラバーパッド
- ES16・ES18・ES20・ES25 用パーツ

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES25

TOY41RBRS8 20

TOYOTA



- 3つボタン
- 対応鍵足 M 345 (FM358)

ES26

CNSN14RS2 20

NISSAN



- 2つボタン
- 対応鍵足 M383 (FM396)

ES27

CTOY43CRS2N 20

TOYOTA



※ バッテリーホルダーは
ございません。

- 2つボタン
- 対応鍵足 M369 (FM382)

ES28

HU133RDRS1 20

SUZUKI

取扱
中止

2021.4



- 1つボタン
- 対応鍵足 M408 (FM421)

ES29

SZ11RDRS1 20

SUZUKI



- 1つボタン
- 対応鍵足 M353 (FM367)

ES101

株式会社クローバー製

TOYOTA/DAIHATSU



旧品番：ES23より移行
クローバー社製
(※SILCA社製ではございません。)

- 2つボタン
- 対応鍵足 M345 (FM358)

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎ 0120-13-2111

●フリーダイヤルがつかない場合 ☎06-6844-0051 <http://www.cloverkey.co.jp/>

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。